



## OA-120 大型綿菓子機コンパクト仕様 取扱説明書



型 式	OA-120
寸 法	高さ 75 c m 巾 52 c m 奥行 52 c m
重 量	14kg
消費電力	1. 2 k w (1200w)
能 力	1 分毎に 3-5 本(メーカー記述)
	連続運転可能

## 「用意するもの」

砂糖(いろいろザラメ、夢わたがし、ザラメ)・割りばし・  
ビニール袋  
輪ゴム・スプーン(ザラメを入れるもの)

## 「ご利用方法」

- 1.コンセントを差込み、電源スイッチを入れる。
- 2.左のメーターが9~11 位の間でザラメを入れても煙が出ない位置で調整
- 3.約 1 分位空回転させたあと、回転釜の中にザラメを 15g(スプーン 1 杯分)を入れて少し待ちます。タライに付いた綿菓子を一周絡め取れば完成。少ない場合には繰り返しザラメを投入してください

## ※注意事項

タコ足配線は禁止、機械は動きますが故障の原因になります。  
使用中釜が熱くなりますので、釜に直接触れないでください。