



## 業務用綿菓子機取扱説明書 (CA - 120)



型 式	CA - 120型
寸 法	高さ80x 巾64x 奥行64(cm)
能 力	1分毎に3本~5本
重 量	14kg
消費電力	1.2kw (100v 50/60Hz 1200w)

### 「用意するもの」

砂糖(いろいろザラメ、夢わたがし、ザラメ)・割箸・ビニール袋  
輪ゴム・スプーン

### 「ご利用方法」

1. コンセントを差込み、電源スイッチを入れる。
2. 左のメーターが、10~11位の間位でコントロールツマミを調整。
3. 約1分位空転させた後、回転盤の中にザラメを15g(スプーン2杯分)

入れると、自動的に綿菓子ができます。割箸で取ればできあがり

### 注意事項

タコ足配線は禁止 機械は動きますが、故障の原因になります。

回転中は釜の中に手や箸を入れないでください。

一度に大量のザラメを入れないでください。